




PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE VERIFICACIÓN DE EPI

Elementos de amarre SCORPIO L60 2, L60 H, L60 WL

MAYO 2011



1 - Abra la funda de protección que contiene el absorbedor por desgarro.



2 - Extraiga las cintas de desgarro (blancas) de la funda de protección.




3 - Del lado del elemento de amarre, compruebe por encima y por debajo la presencia de la costura de 2 barras (grises) que cierra las cintas de desgarro (blancas) en el anillo metálico.

OK!



4 - Del lado del arnés, compruebe por encima y por debajo la presencia de la costura de 3 barras (grises) que une las cintas de desgarro (blancas) con el anillo de fijación (negro).

OK!



Si las costuras de seguridad no son conformes
(ausencia total o parcial de una o varias barras de costura, hilos flojos, desgastados o cortados)
el aparato debe darse de baja y devolverse a su distribuidor PETZL

5 - Continúe la inspección completa del aparato según el procedimiento de verificación de EPI
(instrucciones en <http://www.petzl.com/fr/inspection-epi>).

Si un defecto sin relación con las costuras de seguridad se detecta, el aparato puede devolverse al usuario junto con un informe de inspección.

En caso de duda sobre este producto, contacte con su distribuidor PETZL.

6 - Si el producto es conforme, ponga la fecha en la etiqueta de control suministrada por PETZL e introdúzcala en el ceñidor de sujeción del absorbedor antes de devolverlo al usuario.



Para cada inspección efectuada registre: Nombre del cliente- dirección - fecha de control - referencia comercial del producto - nº de serie - resultado de la inspección - nombre del inspector.



PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE VERIFICACIÓN DE EPI

Elementos de amarre SCORPIO L60, L60 CK

MAYO 2011



1 - Abra la funda de protección que contiene el absorbedor por desgarro.



2 - Extraiga las cintas de desgarro (blancas) de la funda de protección.



3 - Del lado del elemento de amarre, compruebe por encima y por debajo la presencia de la costura de 2 barras (amarillas) que cierra las cintas de desgarro (blancas) en el anillo metálico.



OK!

4 - Del lado del arnés, compruebe por encima y por debajo la presencia de la costura de 3 barras (amarillas) que une las cintas de desgarro (blancas) con el anillo de fijación (amarillo y azul).



OK!

Si las costuras de seguridad no son conformes
(ausencia total o parcial de una o varias barras de costura, hilos flojos, desgastados o cortados)
el aparato debe darse de baja y devolverse a su distribuidor PETZL

5 - Continúe la inspección completa del aparato según el procedimiento de verificación de EPI

(instrucciones en <http://www.petzl.com/fr/inspection-epi>).

Si un defecto sin relación con las costuras de seguridad se detecta, el aparato puede devolverse al usuario junto con un informe de inspección.

En caso de duda sobre este producto, contacte con su distribuidor PETZL.

6 - Si el producto es conforme, ponga la fecha en la etiqueta de control suministrada por PETZL e introdúzcala en el ceñidor de sujeción del absorbedor antes de devolverlo al usuario.



Para cada inspección efectuada registre: Nombre del cliente- dirección - fecha de control - referencia comercial del producto - nº de serie - resultado de la inspección - nombre del inspector.